



## Keuringsrapport veldspuiten

De keuring is uitgevoerd door het SKL erkende keuringstation:

Nummer: 112  
 Naam: Coenders Lottum B.V.  
 Adres: Horsterdijk 96 A, 5973 PR LOTTUM  
 Tel.: 077-3662777

Sticker: 84701  
 Datum opdracht: 01-03-2013  
 Datum keuring: 05-03-2013  
 Tijdstip keuring: Tussen 08:00 en 10:00

### SKL-keuring in opdracht van

Naam: HELDENS LOONBEDRIJF  
 Adres: BLAKTWEG 20  
 Postcode / Plaats: 5926 NH MELDERSLO

Keurmeester: K.H. van Bakel  
 Handtekening keurmeester:

### Technische gegevens te keuren veldspuit

Merk: Agrifac Type: GE 2827  
 Bouwjaar: 2002 Serienummer: 75702107  
 Tankinhoud: 2800 liter Sproeiarmbreedte: 27 meter

### Volgens het identiteitsplaatje is de:

Pompebrenst: 280 liter/min  
 Max. systeemdruk: 12 bar  
 Soort roerinrichting: Hydraulisch en injector  
 Minimaal benodigde roercapaciteit is: 70.0 liter/min

### Resultaten keuring

Onderdeel	Resultaat	Gebreken	
A Sproeiarm in- en uitklappen, vergrendeling	goed	<input type="checkbox"/> 1. geweld/gereedschap <input type="checkbox"/> 3. vergrendeling	<input type="checkbox"/> 2. onregelmatig <input type="checkbox"/> 4. afklemmen slangen
B Hoogteverstelling	goed	<input type="checkbox"/> 1. breuk/rafels <input type="checkbox"/> 3. hoogte instabiel	<input type="checkbox"/> 2. onveilig
Minimale sproeiarmhoogte: 45 cm			
C Balanscorrectie / pendelen	goed	<input type="checkbox"/> 1. correctie defect	<input type="checkbox"/> 2. stroef
D Obstakelbeveiliging	goed	<input type="checkbox"/> 1. te vast	<input type="checkbox"/> 2. terugkeren
E Kwaliteit van de constructie	goed	<input type="checkbox"/> 1. doorhangen/speling <input type="checkbox"/> 3. zwiep	<input type="checkbox"/> 2. aandrijving
F Sproeileiding met toebehoren	gerepareerd	<input type="checkbox"/> 1. lekkage bij stilstand <input type="checkbox"/> 3. dopbevestiging/hoogte <input type="checkbox"/> 5. insnijding	<input checked="" type="checkbox"/> 2. geknikt <input checked="" type="checkbox"/> 4. slangbevestiging <input type="checkbox"/> 6. beschadiging slangen
G Tank	goed	<input type="checkbox"/> 1. afleesbaarheid <input type="checkbox"/> 3. ontluchting <input type="checkbox"/> 5. vuilzeef	<input type="checkbox"/> 2. deksel <input type="checkbox"/> 4. aftappen <input type="checkbox"/> 6. terugstromen spuitvloeistof
H Filters	goed	<input type="checkbox"/> 1. ontbreken	<input type="checkbox"/> 2. slecht

### Metingen aan manometer(s)/druksensor(en)

Nr. 1 kenmerk: Manometer vloeistof

	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	bar
Afgelezen op spuitmanometer	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	bar
Afgelezen op ijkmanometer	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	bar
Max. verschil in spuitgebied	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	bar

Onderdeel	Resultaat	Gebreken	
I Sproeiarmometers	goed	<input type="checkbox"/> 1. diameter <input type="checkbox"/> 3. nauwkeurigheid in spuitgebied	<input type="checkbox"/> 2. schaalindeling in spuitgebied <input type="checkbox"/> 4. -
J Flowmeter van sproeiarmometers evt snelheidsmeter	goed	<input type="checkbox"/> 1. nauwkeurigheid flowmeter	<input type="checkbox"/> 2. nauwkeurigheid snelheidsmeter (indien gewenst ijkten)
K Pomp / Druktest	gerepareerd	<input checked="" type="checkbox"/> 1. lekkage (niet spuiten) <input type="checkbox"/> 3. slangen opgezwollen <input type="checkbox"/> 5. anti na-druppelsysteem	<input type="checkbox"/> 2. overdrukbeveiliging <input type="checkbox"/> 4. lekkage (wel spuiten) <input type="checkbox"/> 6. obstakels in het spuitbeeld
L Drukregelaar	goed	<input type="checkbox"/> 1. onnauwkeurig	<input type="checkbox"/> 2. reproduceerbaarheid
M Min. roercapaciteit	goed	<input type="checkbox"/> 1. capaciteit	<input type="checkbox"/> 2. functioneren

N Verdelingspatroon - alle doppen t.b.v. gewasbescherming moeten worden getest!

### Sproeiarmometers

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgiftecode	Testhoogte (cm)	Testdruk (bar)
1	Spleetdop	goed	Teejet XR 110 - 04	55	2,5
2	Luchtinjectie spleetdop	goed	Lechler ID 120 - 03	50	5

### Kantdoppen

Nr.	Omschrijving	Resultaat	Merk, type, tophoek / afgiftecode	Montage	Sproeiarmbeeld
1	Spleetdop	goed	Teejet OC - 04	Correct	Correct

Onderdeel	Resultaat	Gebreken	
O Drukaccumulator	goed	<input type="checkbox"/> 1. lekkage <input type="checkbox"/> 3. man. naald niet stil	<input type="checkbox"/> 2. instelling
P Fustreiniger	goed	<input type="checkbox"/> 1. beschadiging/compleetheid	<input type="checkbox"/> 2. verstopping spoelkop
Q Bedieningsorganen	goed	<input type="checkbox"/> 1. souplesse	<input type="checkbox"/> 2. deugdelijkheid

Conclusie: De spuitmachine is goedgekeurd na reparatie.

gekeurd

tm maart 2016

Coenders Lottum B.V.  
 Horsterdijk 96A  
 5973 PR LOTTUM  
 Tel: 077-3662777  
 Fax: 077-3662119

# Certificaat



PRODUCTSCHAP AKKERBOUW

**NAK  
AGRO**



## Voedselveiligheid

# Granen, Zaden en Peulvruchten

Certificaatnummer : 134504  
Certificaat geldig tot : 29-07-2016  
Uitgereikt aan : W. Heldens  
Woonplaats : MELDERSLO  
Relatienummer : 316889  
Certificatiedatum : 08-07-2013

**NAK AGRO B.V. verklaart op grond van het resultaat van de onafhankelijke controle dat de gecontroleerde aandachtspunten voldoen aan de criteria van de "Beoordelingsrichtlijn voedselveiligheid GZP primaire sector" gericht op voedselveiligheid incl. diervoederveiligheid op het telersbedrijf met betrekking tot de teelt, oogst, opslag, bewaring en transport van GZP producten.**

Indien het product op stam is verkocht valt de oogst niet onder de scope van dit certificaat. In dat geval dient de afnemer hier door de certificaathouder schriftelijk van op de hoogte gesteld te worden.

Het Productschap Akkerbouw heeft op verzoek van het bedrijfsleven, dat zich richt op de teelt, handel en verwerking van granen, zaden en peulvruchten, de beoordelingsrichtlijn voedselveiligheid granen zaden en peulvruchten voor de primaire sector ontwikkeld. Dit certificaat kan door afnemers van granen, zaden en peulvruchten gezien worden als voorwaarde voor aflevering.

Plaats : Zwolle

R. Minnaar  
Operationeel Manager

Het inspectierapport maakt integraal onderdeel uit van dit certificaat

# Certificaat



**NAK**  
**AGRO**



Voedselveiligheid

## *Suikerbieten*

Certificaatnummer : 134501  
Certificaat geldig tot : 29-07-2016  
Uitgereikt aan : W. Heldens  
Woonplaats : MELDERSLO  
Relatienummer : 316889  
Certificatiedatum : 08-07-2013

***NAK AGRO B.V. verklaart op grond van het resultaat van de onafhankelijke controle dat de gecontroleerde aandachtspunten voldoen conform de criteria van Suiker Unie.***

Plaats : Zwolle

R. Minnaar  
Operationeel Manager

Het inspectierapport maakt integraal onderdeel uit van dit certificaat